

DELEGACION EN LA CIUDAD DE MÉXICO
COMUNICADO OFICIAL No. 7

**A TODO EL PERSONAL INSTITUCIONAL;
TRABAJADORES DE BASE, CONFIANZA Y HONORARIOS
FIGURAS SOLIDARIAS EN DIVERSOS ROLES
QUE COLABORAN EN LAS COORDINACIONES DE ZONA
DE ALVARO OBREGON SUR, BENITO JUAREZ Y CUAUHEMOC.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente nos permitimos anexar la Evaluación Post Sísmica que la Brigada de Protección Civil de nuestra Institución con apoyo del Despacho Diseño Arquitectónico y Construcción a cargo del Arq. Rómulo Méndez Romero con cédula profesional 3216759, realizó en las sedes de las Coordinaciones de Zona de Álvaro Obregón Sur, Benito Juárez y Cuauhtémoc, que se anexan para su publicación y conocimiento del personal que labora en cada zona, señalando en su apartado de recomendaciones que a la letra dice:

Caso 1: Coordinación de Zona en Álvaro Obregón Sur

"C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE DESPUES DE LAS REPARACIONES"

Caso 2. Coordinación de Zona en Benito Juárez

C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE AUN EN EL PROCESO DE REPARACIONES"

Caso 3. Coordinación de Zona en Cuauhtémoc

C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE AUN EN EL PROCESO DE REPARACIONES.

Lo anterior no sustituye al Dictamen Estructural oficial, que en estos casos ya fue solicitado ante las instancias correspondientes, ya que los inmuebles no son propiedad del INEA y se requiere intervención de los propietarios.

Hacemos patente nuestro compromiso por mantener un ambiente de trabajo con seguridad que no ponga en riesgo la integridad de todos los que laboramos en esta Institución, por lo que daremos seguimiento a las solicitudes presentadas. Tengan la certeza que nuestra responsabilidad será siempre en beneficio de todos ustedes nuestros compañeros de trabajo.



MARITZA ORTIZ SANCHEZ
DELEGADA

CIUDAD DE MÉXICO A 3 DE OCTUBRE DE 2017
CENTRO DE MANDO



OSCAR PÉREZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 09
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SNTEA



A ROMULO
R MENDEZ
O ROMERO

CÉDULA PROFESIONAL : 3216759

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCION
Ing. Rolando Arce
Calle 4 de Mayo No. 13 Col. Anáhuac
C.P. 06300 Ciudad de México
Tel. 50 31 78 43
Col. : 0145524141257
E-mail: arce@romendez173.com

EVALUACIÓN POST SISMICA, CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EDIFICACIÓN:

CALLE: MOSQUETA No 154 PB. 1ro, 2do y 3er piso
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

ENTRE ZARCO Y HÉROES
CP. 06300 CIUDAD DE MÉXICO

2 USO ACTUAL DEL EDIFICIO:

HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input type="checkbox"/>	COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	EDUCACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
OFICINAS PRIVADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	BODEGA	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PÚBLICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	DE RECREACIÓN	<input type="checkbox"/>	CENTRO DE REUNIÓN	<input type="checkbox"/>	NIVELES	<input type="checkbox"/>
OTRO TIPO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
OCCUPANTES EN GRAL CON SÓTANO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>

INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN


INTERIOR	<input type="checkbox"/>
EXTERIOR E INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

3 ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN:

- A) DETERIORO EN MUROS PERIMETRALES EN PB, 1RO, 2DO Y 3ER NIVEL
- B) SIN DAÑO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES, VERTICALES Y DIAGONALES (TRABES Y COLUMNAS)
- C) SE CONSIDERA CONSTRUCCIÓN INTERVENIDA EN REESTRUCTURACIÓN EN EJES PERIMETRALES DEL CONJUNTO

4 RECOMENDACIONES:

- A) REPARAR MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLOCANDO REFUERZOS EN LOS MISMOS
- B) RETIRAR COLOCAR NUEVOS ACABADOS CON REFUERZO EN AMBOS LADOS DE MUROS
- C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE AUN EN EL PROCESO DE REPARACIONES



A ROMULO
R MENDEZ
0 ROMERO

CÉDULA PROFESIONAL : 3216789

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN
Ignacio Aldama No.13 Col. Ampl. Miguel Alemán
C.P. 42500 Mérida, Yucatán
Cel: 0445524141257 / 099944173301000011.com.mx

EVALUACIÓN POST SISMICA, CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EDIFICACIÓN:

CALLE. MOSQUETA No 154 PB. 1ro, 2do y 3er piso
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC ENTRE ZARCO Y HÉROES
CP. 06300 CIUDAD DE MÉXICO

2 USO ACTUAL DEL EDIFICIO:

HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input type="checkbox"/>	COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	EDUCACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			
OFICINAS PRIVADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	BODEGA	<input type="checkbox"/>			
OFICINAS PÚBLICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	DE RECREACIÓN	<input type="checkbox"/>	CENTRO DE REUNIÓN	<input type="checkbox"/>	NIVELES	<input type="checkbox"/>			
OTRO TIPO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>			
OCUPANTES EN GRAL CON SÓTANO	<table border="1"><tr><td>75</td></tr><tr><td>NO</td></tr></table>	75	NO						<table border="1"><tr><td>4</td></tr></table>	4
75										
NO										
4										

INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN


INTERIOR	<input type="checkbox"/>
EXTERIOR E INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

3 ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN:

- A) DETERIORO EN MUROS PERIMETRALES EN PB, 1RO, 2DO Y 3ER NIVEL
- B) SIN DAÑO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES, VERTICALES Y DIAGONALES (TRABES Y COLUMNAS)
- C) SE CONSIDERA CONSTRUCCIÓN INTERVENIDA EN REESTRUCTURACIÓN EN EJES PERIMETRALES DEL CONJUNTO

4 RECOMENDACIONES:

- A) REPARAR MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLOCANDO REFUERZOS EN LOS MISMOS
- B) RETIRAR COLOCAR NUEVOS ACABADOS CON REFUERZO EN AMBOS LADOS DE MUROS
- C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE AUN EN EL PROCESO DE REPARACIONES



A. ROMERO
R. MENDEZ
D. ROMERO

Cedula: 3216 759

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN
Humberto Alderama S.C. CUIE ARIEL MORALES
C.P. 44350 México
Cal. 0445524141257 email: alderama@humbertoaldre.com

EVALUACIÓN POST SÍSMICA, CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EDIFICACIÓN:

AV. INSURGENTES SUR No 2067 PRIMER PISO
COLONIA SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN

ENTRE CALLE LA PAZ Y CRACOVIA
CP. 01000 CIUDAD DE MÉXICO

2 USO ACTUAL DEL EDIFICIO:

HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	EDUCACIÓN	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PRIVADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	BODEGA	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PÚBLICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	DE RECREACIÓN	<input type="checkbox"/>	NIVELES	<input type="checkbox"/>
OTRO TIPO	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

OCCUPANTES PROMEDIO 86
CON SÓTANO NO

INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

INTERIOR
EXTERIOR E INTERIOR

3 ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN:

- A) DETERIORO EN MUROS EN EJES CORRESPONDIENTES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
- B) SIN DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES Y VERTICALES (TRABES Y COLUMNAS)
- C) DETERIORO EN MUROS EN VENTANAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
- D) HACE FALTA MANTENIMIENTO EN AZOTEA Y EN MUROS EXTERIORES DEL CONJUNTO

4 RECOMENDACIONES:

- A) REPARAR MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLOCANDO REFUERZOS EN LOS MISMOS
- B) RETIRAR VENTANAS EN MAL ESTADO, REPARAR PERIMETRO EN MURO DE LA MISMA
- C) AUNQUE NO EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA HABITABLE DESPUES DE LAS REPARACIONES
- D) SE CONSIDERA CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA ANTIGÜEDAD, POR LO MISMO CAMBIAR DE SEDE.